

RAPPORTO DI PROVA

240295 / 13

Ricevimento campione: 27/10/17

Esecuzione prova: 15/11/17

Emissione rapporto: 16/11/17

Denominaz.campione: DV804-E-PLACE



DVO S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 272-C.P. N. 65
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)
ITALIA

Urto contro le gambe UNI 9086:1987

Generalità di prova: UNI 8581/05

Condizioni durante la prova: 22 ±2°C , U.r. 48 ±3%

Umidità del campione provato (componenti in legno o derivati): < 15%

Dimensioni di ingombro	1600 x 800 x 740 (h) mm
------------------------	-------------------------

Risultati della prova:

Direzione longitudinale:

Livello di prova	Numero di urti	Energia d'urto J	Osservazioni
3	5	10	Nessun difetto
4	5	15	Nessun difetto

Direzione trasversale:

Livello di prova	Numero di urti	Energia d'urto J	Osservazioni
3	5	10	Nessun difetto
4	5	15	Nessun difetto

Livello di prova raggiunto	4
----------------------------	---

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.